

QUICK SHIFTER

CBR1000RR SP/RR SP2

“INITIALIZE” と “EQUIPMENT” を表示しますが、選択はできません。



“” (戻る) メニューを選択し、“SERVICE” ×
メニューの“QUICKSHIFTR”に戻る。

DTC

車両に発生している異常の確認ができます。
故障コードが表示している場合は車両に何らかの異常が考えられます。

CBR1000RR SP/RR SP2

故障コードが表示している場合は ÖHLINS
Smart EC システムまたは、車両に何らかの異常
が考えられます。

高速走行をさけ、直ちに Honda 販売店で点検を
受けてください。この場合は通常画面に故障
ポップアップ情報表示が表示されます。

