

3. Accessories which alter your riding position by moving hands or feet away from controls may increase reaction time in an emergency.
  4. Do not add electrical equipment that will exceed the motorcycle's electrical system capacity. A blown fuse could cause a dangerous loss of lights or engine power at night or in traffic.  
**CAUTION: Consult with your Honda dealer when installing a 2-way radio transmitter. Make sure that the model to be installed has an output of under 10W.**
  5. This motorcycle was not designed to pull a sidecar or trailer. Handling may be seriously impaired if se equipped.
  6. Any modification of the cooling system may cause overheating and serious engine damage. Do not modify the radiator shrouds or install accessories which block or deflect air away from the radiator.
- 

3. Los accesorios que alteran su posición de conducción haciéndole mover las manos o los pies de los controles pueden incrementar en tiempo de reacción en un caso de emergencia.
4. No añada equipos eléctricos que pudieran exceder la capacidad del sistema eléctrico de la motocicleta. Un fusible fundido puede causar una pérdida peligrosa de las luces o de potencia del motor por la noche o en el tráfico.  
**PRECAUTION: Consulte con su representante Honda cuando instale un radiotransmisor de doble vía. Cerciorarse que el modelo a ser instalado tenga una salida de menos de 10W.**
5. Esta motocicleta no está diseñada para tirar de un sidecar o de un remolque. Se podría afectar adversamente el manejo si se engancharan.
6. Cualquier modificación del sistema de refrigeración puede causar un sobrecalentamiento y serias averías en el motor. No modificar las cubiertas del radiador ni instalar accesorios que pudieran bloquear o desviar el aire del radiador.