

## Панель приборов (продолжение)


### Дисплей INFO 1

Пользователь может выбрать следующее:

- Одометр [TOTAL] (общий пробег)
- Счетчик пробега за поездку A/B
- Счетчик пробега на резерве топлива [RES]

### Переключение дисплея INFO 1

- 1 Выберите дисплей INFO 1. ➔ Стр. 25
- 2 Нажимайте кнопку **SEL**  (up) (вверх) или кнопку **SEL**  (down) (вниз) до тех пор, пока не отобразится требуемое.
- 3 Нажмите кнопку **MODE**. Этим будет задан дисплей INFO 1, после чего экран перейдет к дисплею INFO 2.



Когда первый сегмент (E) указателя уровня топлива начинает мигать, дисплей одометра и счетчиков пробега за поездку автоматически перейдет в режим счетчика пробега на резерве топлива.