

## メーターの見かた、使いかた

イモビライザーシステム(HISS)表示灯の点滅  
イモビライザーシステム(HISS)表示灯は、メインスイッチを“OFF”にしたあと、2秒間隔で点滅し、点滅開始から24時間が経過すると自動的に点滅は止まります。  
点滅機能は、“点滅する”または“点滅しない”を設定することができます。


点滅機能の設定は、以下の操作を行うと、“点滅する”、“点滅しない”が交互に切り替わります。

1. メインスイッチを“ON”にします。
2. デイディスプレイを積算距離計表示にして、左ボタンを2秒以上押し続けます。イモビライザーシステム(HISS)表示灯が一瞬点滅します。
3. メインスイッチを“OFF”にします。

### 知識

- メインスイッチが“OFF”のとき、イモビライザーシステム(HISS)表示灯が点滅していても、イモビライザーシステム(HISS)は作動していません。

### イモビライザーシステム(HISS)表示灯



左ボタン

