

ハンドルグリップヒーターの故障表示

CB1300 SUPER BOLD' OR E Package

CB1300 SUPER FOUR E Package

ハンドルグリップヒーターステータスアイコンと“E1”、“E2”、“E3”表示が点滅した場合、ハンドルグリップヒーターの異常が考えられますので、Honda 販売店にご相談ください。

