

表示灯

N ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

ハイビームパイロットランプ (前照灯上向き表示灯)

HISS 表示灯 P.78


- メインスイッチを ON にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを OFF にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

ETC 表示灯

CB400 SUPER BOL D'OR <ABS> E Package

CB400 SUPER FOUR <ABS> E Package

 P.37



 方向指示器表示灯

 方向指示器表示灯