


# メータの見かた、使いかた

エンジン回転計(タコメータ)  
エンジンの回転数を示します。


エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように  
してください。

## ● アドバイス

● 空吹かし及び1速2速ギヤ位置での急加速はレッドゾーンに入りやすいので特に注意してください。  
レッドゾーンとはエンジンの限界回転域を示したものです。レッドゾーン以上で使用するとエンジン回転が不円滑になり、エンジン寿命に悪影響を与えるだけでなく、最悪の場合エンジンがこわれます。



《CB400 SUPER FOUR》



《CB400 SUPER FOUR バージョンR》