

《ブレーキパッドの摩耗の点検》
 (ホンダ推奨6か月点検整備項目)

《CB400 SUPER FOUR》

《CB400 SUPER FOUR バージョンR》


ブレーキキャリパの下側からのぞいて、パッドの
 摩耗限界ラインがブレーキディスクの側面に達し
 たら、パッドの摩耗限界です。

《CB400 SUPER FOUR バージョンS》

ブレーキキャリパのカバーを外し、パッドの摩耗
 限界溝がなくなったら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時
 に交換してください。
 ブレーキパッドの交換は、ホンダ販売店にご相談
 ください。


ディスク



パッドの摩耗限界ライン ブレーキキャリパ

《CB400 SUPER FOUR》

《CB400 SUPER FOUR バージョンR》



カバー

ブレーキキャリパ

パッドの摩耗限界溝

《CB400 SUPER FOUR バージョンS》