

簡単なメンテナンス

《ブレーキパットの摩耗の点検》

(Honda指定6か月点検整備項目)

左右のブレーキキャリパを同時に点検します。ブレーキキャリパの下側からのぞいて、パットの摩耗限界ラインがブレーキディスクの側面に達したら、パットの摩耗限界です。摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。ブレーキパッドの交換は、Honda販売店にご相談ください。

