

- 登録された専用のキーを使用していない。
 - 登録された専用のキーを使用しないと、イモビライザーシステム(HISS)表示灯が消灯しない場合、別途登録された専用のキーを使用してください。

以上のこと以外で、イモビライザーシステム(HISS)表示灯が消灯しない場合はHonda販売店にご相談ください。

- 壊れたキーを使用している。
 - 36～37ページを確認してください。
壊れたキーを使用した場合、イモビライザーシステム(HISS)表示灯は消灯しません。別の登録された専用のキーを使用してください。