


ストップウォッチ

時間の計測

- 1 ストップウォッチを表示する。 **▶P.16**
- 2 **SET** ボタンを押して、計測を開始する。
 - ▶ 計測中に表示をストップウォッチ以外に変更しても、計測を継続します。
- 3 **SET** ボタンを押して、計測を終了する。
 - ▶ メインスイッチを **○** (Off) にすることで、計測を終了します。



計測の再開

計測を再開するには、再度 **SET** ボタンを押す。

計測時間のリセット

ストップウォッチ表示中、なおかつ計測停止中に **SEL** ボタンを押し続ける。