

ギアポジション表示

ギアポジションを表示

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-”が表示されます。

クイックシフター表示

クイックシフターの状態を表示します。


QS OFF : クイックシフターがOFF (作動しない) の状態です。

QS ▲ ON : クイックシフターがシフトアップのみ ON (作動する) の状態です。

QS ▼ ON : クイックシフターがシフトダウンのみ ON (作動する) の状態です。

QS ◆ ON : クイックシフターがシフトアップとシフトダウンともに ON (作動する) の状態です。

マルチインフォメーションディスプレイ



クイックシフターの設定 : **↩ P.41** **↩ P.42**

↩ P.101

↩ P.21