

《シフトダウンのしかた》

追い越しするときなど、強力な加速が必要なときは、シフトダウンをすると加速力が得られます。あまり高い速度で行うと、エンジンの回転が上がったり過ぎて、エンジン、ミッションに悪影響を与えるだけでなく、最悪の場合エンジン、ミッションがこわれます。右表の速度内で行ってください。

| | シフトダウン可能限界速度 |
|-------|--------------|
| 6速→5速 | 130 km/h以下 |
| 5速→4速 | 110 km/h以下 |
| 4速→3速 | 90 km/h以下 |
| 3速→2速 | 60 km/h以下 |
| 2速→1速 | 30 km/h以下 |