

---

登録された専用のキーを使用していない。

- 登録された専用のキーを使用しないと、イモビライザーシステム(HISS)表示灯は消灯しません。登録された専用のキーを使用してください。

以上のことと以外で、イモビライザーシステム(HISS)表示灯が消灯しない場合はHonda販売店にご相談ください。

壊れたキーを使用している。

- 44～45 ページを確認してください。
- 壊れたキーを使用した場合、イモビライザーシステム(HISS)表示灯は消灯しません。別の登録された専用のキーを使用してください。