


メーター 前ページの続き

4 HISS 表示灯の設定

HISS 表示灯の点滅の ON、OFF を切り換えることができます。

- 1 **SEL**  (アップ) ボタンまたは **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、“ON” (点滅) が“OFF” (点滅しない) を選択する。



- 2 **MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に減算トリップメーターの設定に切り換わる。