

Во время соревнований и гонок мотоцикл испытывает огромные нагрузки, поэтому чрезвычайно важно перед каждой поездкой проводить контрольный осмотр мотоцикла и устранять все обнаруженные неисправности. Справа приведен список обязательных проверок, которые нужно проводить перед каждым заездом с указанием страниц, на которых Вы найдете подробные указания для каждой проверки.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное обслуживание мотоцикла или его эксплуатация в ненадлежащем техническом состоянии увеличивает риск аварии с тяжелыми или смертельными последствиями.

Перед каждым заездом проводите контрольный осмотр мотоцикла и устраняйте все обнаруженные недостатки.

## Осмотр перед поездкой

Перед каждым заездом необходимо проверить:

- Уровень моторного масла ..... 53
- Уровень трансмиссионного масла..... 56
- Состояние топливпровода ..... 43
- Уровень охлаждающей жидкости ..... 57
- Состояние системы охлаждения ..... 58
- Состояние свечи зажигания: соответствующий тепловой коэффициент, отсутствие повреждений или углеродистых отложений, надежность контактов, и т.д. .... 70
- Воздушный фильтр ..... 59
- Регулировку и свободный ход рычага сцепления ..... 65
- Вентиляционную трубку картера..... 61
- Состояние шарнирных креплений руля и сопряженных деталей ..... 111
- Проверка работы амортизатора механизма руля ..... 108
- Рукоятка акселератора..... 62
- Состояние шин и давление воздуха в шинах ..... 99
- Состояние колесных спиц ..... 98
- Состояние ободов колес ..... 98

- Давление воздуха в передней вилке..... 117
- Работу передней и задней подвески ..... 90, 91
- Работу переднего и заднего тормоза ..... 94
- Прогиб и смазку приводной цепи ..... 101, 102
- Отсутствие повреждений и признаков износа роликов и направляющих приводной цепи ..... 101, 102
- Надежность крепления выхлопной трубы и глушителя..... 104
- Надежность крепления всех деталей — болтов головки цилиндра, монтажных болтов/гаек двигателя, гаек колесных осей, крепежных болтов/гаек руля, стяжных болтов траверсы вилки, контргайки регулятора натяжения приводной цепи, направляющих деталей приводной цепи, электрические соединения, болта рычага кикстартера ..... 156–158
- Индикатор неисправности..... 11