

メータの見かた、使いかた

計器類

初期表示

《速度計(スピードメータ)》
メインスイッチのキーを“ON”の位置にすると、表示が200 km/hから減少していき0 km/hとなります。

《エンジン回転計(タコメータ)》

メインスイッチのキーを“ON”の位置にすると、レッドゾーンまで点灯した後“0”まで戻り、再度レッドゾーンまで点灯した後に消灯します。

《燃料計、積算距離計(オドメータ)／区間距離計(トリップメータ)、時計、シフトインジケータ、“D”表示、“S”表示》

メインスイッチのキーを“ON”の位置にすると、すべての表示があらわれます。その後、通常表示に戻ります。

このとき表示されない部分がある場合は、お買い上げのDN-01取扱店で点検を受けてください。

