


## Akü



## İ Sökme

Kontağın **O** (Kapalı) konumunda olduğundan emin olunuz.

1. Bakım kapağını çıkarınız. ➤ S. 61
2. Lastik kuşağı çözünüz.
3. Negatif  $\ominus$  kutup başını aküden ayırınız.
4. Pozitif  $\oplus$  kutup başını aküden ayırınız.
5. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.

## İ Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz.

Akünün düzgün şekilde tutulması için “Bakım Gereklilikleri” kısmına bakınız.

➤ S. 48

“Akünün Bitmesi” ➤ S. 82