## 9. Embrayage/Tringlerie de sélection

Informations d'entretien	9-1	Pose du pignon d'entraînement principal et du pignon du balancier <b>Dépose/pose</b> du mécanisme de sélection	0.6
Recherche des pannes	9-1		9-6 <b>9-8</b>
Dépose/pose de l'embrayage	9-2		<b>7-0</b>
Dépose du pignon d'entraînement <b>principal</b> et du pignon du balancier	9-5		

## Informations d'entretien

- L'entretien courant des composants de l'embrayage et du mécanisme de sélection peut se faire sans déposer le moteur de son berceau.
- La viscosité de l'huile moteur ainsi que son niveau et l'utilisation d'additifs dans l'huile ont un effet sur le débrayage. Aucun additif d'huile, de quelque type que ce soit. n'est recommandé. Lorque l'embrayage reste en position débrayée ou lorque la moto rampe alors que son embrayage est enclenché, examiner la viscosité de l'huile moteur ainsi que son niveau avant de réviser l'embrayage.
- Séparer le carter moteur lorsqu'îl faut procéder à la révision de la transmission, du tambour de sélection et des fourchettes de sélection.

## Recherche des pannes

Le levier d'embrayage est trop dur

- Câble d'embrayage endommagé faussé ou sale
- Roulement de la levée d'embrayage endommagé
- Mécanisme de levage de l'embrayage endommagé
- Câble d'embrayage mal encheminé

Impossibilité de dkbrayer ou la moto rampe en débrayé

- Flottement libre excessif du levier d'embrayage
- Plaque d'embrayage déformé
- Contre-écrou d'embrayage desserré
- Roulement de la levée d'embrayage endommagé

Glissement de l'embrayage lors de l'accelleration

- Pas de flottement libre du levier d'embrayage
- Usure des discs d'embrayage
- Ressorts d'embrayage trop faible
- Dépassement d'huile moteur

Opération d'embrayage dur

• Fentes extérieures d'embrayage rudes

Les changements de rapports sont difficile

- · Câble d'embrayage mal réglé
- Installation incorrecte du doigt de verrouillage
- Tige de changement de vitesses faussé
- Brocheguide endommagée
- Anomalie d'une fourchette de sélection, de l'axe des fourchettes de sélection ou du tambour de sélection (section 10)
- Anomalie de transmission (section 10)

 $Les\ rapports\ sautent$ 

- Affaiblissement ou endommagement du ressort du doigt de verrouillage du tambour de sélection
- Endommagement du doigt de verrouillage du tambour de sélection
- Came de sélection endommagé
- Anomalie d'une fourchette de sélection, de l'axe des fourchettes de sélection ou du tambour de sélection (section 10)
- Anomalie de transmission (section 10)