


Démontage/montage de compteur

Déposer le compteur (page 17-5).

Déposer les trois vis et le boîtier du mètre.

Déposer les trois écrous, la rondelle et le tuant du metre de l'ensemble de mètre.



Déposer les deux (courtes) vis de borne du tachymètre. les trois vis (longues) du calibre de température de liquide de refroidissement et la vis de bndage du faisceau.

Débrancher le metre et les prises des ampoules des indicateurs puis déposer le faisceau de fils.

