

# *XL 600 R /LM /RM (AC - CDI)*

Ordre de contrôle	Élément à vérifier	Moteur à l'arrêt	Appareil de mesure : Ohmmètre		
1 a	XL 600 RM - 86 XL 600 LM - 87 Liaison bouton démarrage Boitier CDI	Fil jaune/rouge Bouton appuyé: 12V Bouton relâché: 0V			
	Appareil de mesure Testeur IMRIE 625	Moteur à l'arrêt	Régime de démarrage	Ralenti	Accelere
1	Bobine de charge condensateur Fil noir/rouge (+) et masse (-)		(+) 100V	(+) 220V	(+) 200v
2	Générateur d'impulsions Fil bleu/jaune (+) et vert/blanc (-)		(+) 0.4V	(+) 3V	(+) 15 V
3	Bobine HT primaire Fil noir/jaune (-) et masse (+)		(-) 120V	(-) 210V	(-) 200V
4	Bobine H.T secondaire circuit ouvert	Régime de démarrage uniquement (-) 23KV			
5	ion à la bougie d'allumage		(-) 5KV	(-) 7KV	(-) 13KV

NOTE : Les symboles (+) et (-) placés après les couleurs de fils, représentent les cordons du testeur et leurs branchements