

メーター 前ページの続き

Bモードの設定

約30秒間ボタン操作が無いときは、通常表示に戻ります。

その場合は、それまでに[SET] ボタンを押して設定を決定した項目については、設定が保持されます。

メインスイッチを **○** (Off) にすることも設定を確定できます。

➡[SEL] ボタンを押しながらメインスイッチを **■** (On) にし、メーターの初期表示が終わるまで [SEL] ボタンを押し続ける

⬅[SET] ボタンを押す

