

メニュー 前ページの続き

LAP DATA

ラップタイムデータの履歴を表示します。
別のラップ情報は、**[SEL]** **[▲]** (アップ) または
[SEL] **[▼]** (ダウン) ボタンを押すと表示されま
す。

[LAP] ボタンを押すと、最大加速 G、最大減速 G、
左最大バンク角と右最大バンク角の表示に切り
換わりします。

ラップタイムデータの表示を終了するには、
[MODE] ボタンを押す。終了と同時に前のメ
ニューに戻る。

ラップタイマーの使いかた **▶P.78**

Best アイコン (最速ラップを表示中に表示されます。)

