

Выхлопная труба и глушитель

Не используйте абразивные бытовые очистительные средства, если выхлопная труба и глушитель имеют крашеную поверхность. Для очистки окрашенных поверхностей выхлопной трубы и глушителя используйте нейтральные моющие средства. Если Вы не уверены, является ли поверхности выхлопной трубы и глушителя Вашего мотоцикла крашеными, обратитесь к уполномоченному дилеру Honda.

Хранение

Если Вы храните свой мотоцикл на улице, советуем приобрести специальный защитный чехол. Перед длительным хранением выполните такие подготовительные процедуры:

- Вымойте мотоцикл и покройте все крашеные поверхности (кроме матовых) восковым полиролем. Укройте хромированные поверхности тонким слоем масла для защиты от коррозии.
- Смажьте приводную цепь. ➤ стр.43
- Поднимите мотоцикл ремонтным домкратом и подставьте под него блоки, чтобы оба колеса не касались земли.
- Каждый раз после дождя снимайте чехол и давайте мотоциклу высохнуть.
- Обязательно демонтируйте аккумуляторную батарею (➤ стр.53). Заряжайте батарею в темном, хорошо проветриваемом месте.
 - ▶ Если Вы оставляете батарею на мотоцикле, отключите кабель сети от отрицательного ⊖ контактного вывода, чтобы предотвратить разрядку.

далее на следующей странице 99