

メータの見かた、使いかた

[時計]

《時刻の合わせかた》

1. メインスイッチのキーを“ON”の位置にします。
2. 切換えボタンとリセットボタンを同時に2秒以上押し続けます。時計が時刻修正モードに切換わり、“時”の表示が点滅します。
3. リセットボタンを押し“時”を修正します。ボタンを1回押すと数字はひとつだけ進み、ボタンを押し続けると数字が進みます。ただし数字は12から1へ戻り、そのときAM、PMも切換わります。

