


**Переключение режимов индикации скорости
(только для типа E)**

Спидометр индуцирует "km/h" ("км/ч") или
"mph" ("мили/ч").

Спидометр показывает скорость в "km/h"
("км/ч") или

Нажмите кнопку выбора (6) для выбора "km"/
"km/h" ("км"/ "км/час") или "mile"/"mph" ("ми-
ли"/"мили/час").



(6) Кнопка Select (выбор)