


## 後輪ブレーキシューの摩耗の点検



左ブレーキレバーをいっぱいに引いて、ブレーキインジケータの先端とブレーキパネルの△マークが一致しないことを確認します。

一致する場合は、ブレーキシューの使用限界ですので交換してください。ブレーキシューの交換は、Honda 販売店にご相談ください。