

## チェンジのしかた

チェンジは、右図のような5段リターン式です。

- 変速は、スロットルゲリップを一旦戻して、クラッチレバーを完全に握ってから行います。
- チェンジペダルの操作は、つま先で軽く行い、ペダルにコツンと足ごたえのあるまです確実に操作してください。無理をすると、チェンジ機構を痛める原因となります。

