


C 10

E-7

Crankshaft - Piston

Vilebrequin - Piston



B183 4

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis MB80SA	N° de série	Code de zone
			91003-168-004	PALIER DE TETE DE BIELLE (BLANC)	1		
		13	91006-168-003	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 5278	1		
		14	91102-168-003	PALIER DE PIED DE BIELLE	1		
		15	91206-166-004	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 28X56X8	1		
			91206-166-015	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 28X56X8	1		
		16	94401-25146	CLAVETTE WOODRUFF, 25X14	1		
		17	94601-14000	ATTACHE D'AXE DE PISTON, 14MM	2		
		18	96100-62010-00	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6201	1		
		19	96100-62043-00	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6204	1		

1980.03.10

C11