


F-23

Wire harness • Ignition coil

Faisceau électrique •
Bobine d'allumage

Kabelbaum • Zündspule

Equipo de alambre •
Bobina de encendido



8399-438

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CB125				N° de série	Code de zone
					T	T2	TA	Ta		
BOBINE COMP. ALLUMAGE (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.) FAISCEAU ELECTRIQUE	0.2	1	30506-399-003	SUPPORT BOBINE D'ALLUMAGE (TOYO)	1				2018778	
	1.2		30506-399-013	SUPPORT BOBINE D'ALLUMAGE (TOYO)	1	1	1	1	2018779	
		2	30510-399*003	BOBINE COMP. ALLUMAGE D. (TOYO)	1				2018778	
			30510-399-013	BOBINE COMP. ALLUMAGE D. (TOYO)	1				2018779	
		3	30520-399-003	BOBINE COMP. ALLUMAGE G. (TOYO)	1		1	1	2018778	
			30520-399-013	BOBINE COMP. ALLUMAGE G. (TOYO)	1				2018779	
		4	30700-152-153	ENS. CHAPEAU D'ANTI-PARASITE (NICHIIWA)	2	2	2	2		
		5	32100-399-010	FAISCEAU ELECTRIQUE	1				2017688	
			32100-399-020	FAISCEAU ELECTRIQUE	1					2017689
			32100-399-760	FAISCEAU ELECTRIQUE		1	1	1		B,DK,DM,E,ED,F,G,G2,SA,U
			32100-399-890	FAISCEAU ELECTRIQUE		1	1	1		SW
							1	1		SD