

2-H9


F-27

Winker

Clignotant

Blinker

Luz intermitente



9MB6-81

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis VF 1000					N° de série	Code de zone
					F1	F2	F2'	F1'	F2''		
		5	33406-MB2-671	LENTILLE COMP. CLIGNOTANT	4	4	-	-	-		CM
		5	33406-MB2-601	LENTILLE COMP. CLIGNOTANT	2	2	2	2	2		AR,E,ED,F,FI,G,H,IT,N SD,SP,SW
		6	33406-MB2-671	LENTILLE COMP. CLIGNOTANT	2	2	2	2	2		AR,E,ED,F,FI,G,H,IT,N SD,SP,SW
		7	33407-MB2-003	ECROU SPECIAL	4	4	4	4	4		
		8	33450-MB6-C03	ENS. CLIGNOTANT AV. G. (12V 23W)	1	1	-	-	-		SA,U
			33450-MB6-601	ENS. CLIGNOTANT AV. G. (12V 21W)	1	1	-	1	-		AR,E,ED,F,FI,G,IT,N SW
			33450-MB6-671	ENS. CLIGNOTANT AV. G. (12V23/8W)	1	1	-	-	-		CM
			33450-MB6-830	ENS. CLIGNOTANT AV. G. (12V 21W)	-	-	1	-	1		AR,E,ED,F,FI,G,H,IT SD,SP,SW