

L 4


F-19

Shelter

Compartiment

Schutzdeckel

Riparo



BMLB-25

Item d'entrain	T.D.R.	N° do réf.	N° de pièce	Description	N° de requête GI 1200					N° de série	Code de zone
					Dr	Lo	Ac	SM	Am		
			83115-MLB-700ZB	COUVERCLE COMP. SUPERIEUR							
				♦NH-1-2♦							1
			83115-MLB-700ZC	COUVERCLE COMP. SUPERIEUR							
				♦NH-104M-U♦							1
		18	83118-MG8-000	CADRE B DE COUVERCLE	1	1	1	1	1		
		19	83117-MLB-670ZA	COUVERCLE DE CACHE ♦R-114C-U♦	1	1					
			83117-MLB-670ZB	COUVERCLE DE CACHE ♦NH-1-3♦	1	1					
			83117-MLB-770ZA	COUVERCLE DE CACHE ♦YR-135M♦			1				
			83117-MLB-770ZB	COUVERCLE DE CACHE ♦PB-155P-A♦			1				
			83117-MLB-770ZC	COUVERCLE DE CACHE ♦NH-152M♦			1				
			83117-MLB-600ZA	COUVERCLE DE CACHE ♦YR-143M♦				1			
			83117-MLB-600ZB	COUVERCLE DE CACHE ♦NH-178M♦				1			
			83117-MLB-700ZA	COUVERCLE DE CACHE ♦R-114C-U♦					1		