

L 9


F-19

Shelter

Compartiment

Schutzdeckel

Riparo



BMLB-25

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis GL1200					N° de série	Code de zone
					Da	La	Ac	Dv	Am		
		48	94050-06040	ECROU DE BRIDE, 6MM	4	4	4	4	4		
		49	95700-06010-07	BOULON DE BRIDE, 6X10	4	4	4	4	4		
		50	95700-06022-00	BOULON DE BRIDE, 6X22	4	4	4	4	4		