



### <浅瀬>

- スパークプラグや、エアークリーナーに水がかかからないようゆっくり走行してください。
- この車はおおよそ20cmの水深まで渡ることができません。

### <注意>

- スパークプラグやエアークリーナーに水がかかった場合、走行不能になることがあります。
  - ブレーキドラムに水が入るとブレーキが効かなくなる場合があります。渡り終ったら必ずブレーキテストをしてください。もし普通より効きが悪い場合は、ブレーキを何回もかけてブレーキシューを乾し、通常のブレーキ効果が得られるようにしてください。
- エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて後輪ブレーキカバーのドレンボルトを外し、水を完全に抜いてください。後輪ブレーキカバーに水が入った場合は、お買い上げの販売店またはホンダSFで点検・整備をうけてください。



①ドレンボルト