


## Arka Fren Pabucu Aşınmasının Kontrol Edilmesi

Arka frende fren aşınma göstergesi bulunur.



Fren uygulandığında, fren koluna takılı bir ok fren paneli üzerindeki bir referans işaretine doğru hareket eder. Eğer ok işareti, fren tamamen uygulandığında referans işareti ile hizalanırsa, fren pabuçları değiştirilmelidir. Bunun için, yetkili servise başvurunuz.

Frenini servis görmesi gerektiğinde, servisimize gidiniz. Yalnızca Honda Orijinal Parçalarını veya eşdeğerini kullanınız.