
E - 6

ฝาครอบเครื่องด้านขวา

Right Crankcase cover



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ
ฝาครอบเครื่องด้านขวา	0.8
ปะเก็นฝาครอบเครื่องด้านขวา	0.6
ขากดคลัทช์	0.7
แผ่นลูกเบี้ยวคลัทช์	0.6
ชุดยกคลัทช์	0.7
ซีลกันน้ำมัน, 13.8x24x5	0.6

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	NF100 K/R	NF100 MK/MR	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
			จำนวนที่ใช้			
1	11330-KRS-970	ฝาครอบเครื่องด้านขวา	1	1	COVER COMP., R. CRANKCASE	
2	11370-KRS-600	แผ่นกันความร้อนฝาครอบเครื่องด้านขวา	1	1	PROTECTOR COMP., R. COVER	
3	11394-KFL-850	ปะเก็นฝาครอบเครื่องด้านขวา	1	1	GASKET, R. CRANKCASE COVER	
4	15651-GN5-640	ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง	1	1	GAUGE, OIL LEVEL	
5	22810-KTL-740	ขากดคลัทช์	1	1	LEVER COMP., CLUTCH	
6	22823-KFL-850	แผ่นลูกเบี้ยวคลัทช์	1	1	PLATE, CLUTCH LIFTER CAM	
7	22840-KFL-850	ชุดยกคลัทช์	1	1	LIFTER COMP., CLUTCH	
8	22846-GN5-910	โบ้ลท์ปรับตั้งคลัทช์	1	1	BOLT, CLUTCH ADJUSTING	
9	90005-GHB-610	โบ้ลท์หน้าแปลน, 6x12	3	3	BOLT, FLANGE, 6x12	
10	90485-040-000	แหวนรอง, 8 มม	1	1	WASHER, 8MM	
11	90702-KFM-900	ปลอกสลัก, 8x12	2	2	DOWEL PIN, 8x12	
12	91021-148-004	ลูกปืนเข็ม, 1010 (NTN)	1	1	BEARING, NEEDLE, 1010 (NTN)	
13	91202-KRS-971	ซีลกันน้ำมัน, 13.8x24x5	1	1	OIL SEAL, 13.8x24x5	
14	91303-001-000	โอริง, 8 มม.	1	1	O-RING, 8MM	
15	91307-035-000	โอริง, 18x3	1	1	O-RING, 18x3	