


Crankcase

Carter moteur

Kurbelgehäus

Cárter de motor



B401-5

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis TL125S	N° de série	Code de zone
		13	90081-355-000	BOULON HS, 6X55	1	1020500	E,ED,U
			92000-06055	BOULON HEX., 6X55	1		F,G
		14	91206-286-013	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X26X7	1	1020501	E,ED,U
		15	91303-107-000	JOINT TORIQUE, 35X3	1		
		16	93500-06050	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X50	10		
		17	94301-10140	GOUJON D'ASSEMBLAGE A, 10X14	4		
		18	95005-11130-30	TUBE, 11X130	1		
		19	95005-11190-30	TUBE, 11X190	1		