


E-4

Arbre à cames •  
Soupape

Camshaft •  
Valve



B437-4

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XR125 A B	N° de série	Code de zone
		19	93600-06020	VIS A TETE PLATE, 6X20	1 1		

1981.01.20

C7