

**D 3**


**E-7**

Camshaft • Lower crank arm

Arbre à cames • Culbteur inférieur

Nockenwelle • Unterer Kipphebel

Arbol de levas • Balancin inferior



B4157

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis				N° de série	Code de zone
					CX500	Z	DZ	CZ		
		16	91201-415-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 17X28X7	1	1	1	1		
		17	91211-415-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 6X14.5X5	1	1	1	1		
			91211-415-004	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 6X14.5X5	1	1	1	1		