

G 1


E-9

Left crankcase cover • Water pump

Couvercle de carter moteur gauche •
Pompe à eau

Linker Kurbelgehäusedeckel •
Wasserpumpe

Cubierta de cárter de motor izquierdo •
Bomba de agua



BMB6-9A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis VF1000					N° de série	Code de zone
					F1	F1	F2	F1	F2		
		10	22860-MB6-003	ENS. SUITE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE	1	1	1	1	1		
		11	22863-MG9-003	PISTON DE SUITE CYLINDRE	1	1	1	1	1		
		12	22864-MB0-003	RESSORT DE SUITE CYLINDRE	1	1	1	1	1		
		13	22865-MG9-003	MANCHETTE	1	1	1	1	1		
		14	43352-568-003	VIS DE PURGE	1	1	-	-	-		AR,CM,F,FI,N 5A,SW
					1	-	-	-	-		E,ED,G,U
					-	1	-	-	-	2104318	E,ED,G,IT,U
					-	-	1	-	-	2104400	AR,E,ED,FI,G,H,IT,SD
					-	-	1	-	-	2001459	U
					-	-	-	1	-	2204400	F,SW
			22866-MF2-711	VIS DE PURGE	-	1	-	-	-	2104319	E,ED,G,IT,U
					-	-	1	-	-	2104401	AR,E,ED,FI,G,H,IT,SD
					-	-	1	-	-	2001460	U
					-	-	-	1	-	2204401	F,SW
		15	43353-461-771	CHAPEAU, PURGEUR	1	1	1	1	1		

2