


E-9

Left crankcase cover • Water pump

Couvercle de carter moteur gauche •
Pompe à eau

Linker Kurbelgehäusedeckel •
Wasserpumpe

Cubierta de cárter de motor izquierdo •
Bomba de agua



BMB6-94

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de regon. VF1070					N° de série	Code de zone
					F1	F2	F3	F4	F5		
		26	94301-08140	GOIJON D'ASSEMBLAGE, 8X14	6	6	6	6	6		
		27	95700-06010-00	BOULON DE BRIDE, 6X10	1	1	1	1	1		
		28	95700-08020-00	BOULON DE BRIDE, 8X20	1	1	1	1	1		
		29	95700-08035-08	BOULON DE BRIDE, 8X35	2	2	2	2	2		
		30	95700-08070-08	BOULON DE BRIDE, 8X70	1	1	1	1	1		
		31	96000-03025-07	BOULON DE BRIDE, 6X25	1	1	1	1	1		
		32	96000-06028-00	BOULON DE BRIDE, 6X28	2	2	2	2	2		
		33	96000-06032-07	BOULON DE BRIDE, 6X32	1	1	1	1	1		
		34	96000-06035-07	BOULON DE BRIDE, 6X35	1	1	1	1	1		
		35	96000-06040-00	BOULON DE BRIDE, 6X40	1	1	1	1	1		
		36	96000-06045-00	BOULON DE BRIDE, 6X45	2	2	2	2	2		
		37	96000-06060-07	BOULON DE BRIDE, 6X60	1	1	1	1	1		
		38	96000-06070-07	BOULON DE BRIDE, 6X70	2	2	2	2	2		

2