


2-H12

F-47

Radio
Radio
Radio
Radio



BML8-95A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requi					N° de série	Code de zone
					DG	Ia	Ag	DH	AH		
		23	39194-MG9-871	RONDILLE DE RESSORT CONIQUE	(2)	(2)	2	-	2		
		24	39198-MG9-871	JOINT D'AUTO-VOLUME	(4)	(4)	4	-	4		
		25	39210-ML8-770	INTERRUPTEUR DE SELECTION DE							
			39210-ML8-771	INTERRUPTEUR DE SELECTION DE RADIO	(1)	(1)	-	-	-		
			39210-ML8-771	INTERRUPTEUR DE SELECTION DE RADIO	(1)	(1)	1	-	1		
		26	39211-ML8-771	PANNEAU D'INTERRUPTEUR DE SELECTION DE RADIO	(1)	(1)	1	-	1		
		27	39215-MG9-910	APPUI D'INTERRUPTEUR DE RADIO	(1)	-	1	-	1		SD,SW
			39215-MG9-950	APPUI	(1)	(1)	1	-	1		CM,E,ED,F,FI,IT
		28	3922C ML8-770	COUVERCLE D'APPUI D'INTERRUPTEUR DE RADIO	(1)	-	-	-	-		E,ED,F,IT
			39220-ML8-771	COUVERCLE D'APPUI D'INTERRUPTEUR DE RADIO	-	(1)	1	-	-		CM
			39220-ML8-771	COUVERCLE D'APPUI D'INTERRUPTEUR DE RADIO	(1)	-	1	-	-		E,ED,F,IT
			39220-ML8-771	COUVERCLE D'APPUI D'INTERRUPTEUR DE RADIO	-	(1)	-	-	1		CM
		29	39230-MG9-930	CHAPEAU DE BOULON DE DOUILLE	(1)	-	1	-	-		SD,SW
		30	39284-MG9-870	CAOUTCHOUC C DE MONTAGE	(1)	(1)	1	-	1		
		31	39235-MG9-870	COLLIER (C)	(1)	(1)	1	-	1		